


Elegir bien.



1. Arranca coronas
Núm. 5 AE



2. Inserto
1S



2. Inserto
ET20D



2. Inserto
ET40D



2. Inserto
ET40



2. Inserto
PH1



3. Lima Endo
Longitud 21 mm K 10



3. Lima Endo
Longitud 21 mm K 15



3. Lima Endo
Longitud 21 mm K 25



3. Lima Endo
Longitud 21 mm K 30



3. Lima Endo
Longitud 25 mm K 10



3. Lima Endo
Longitud 25 mm K 15



3. Lima Endo
Longitud 25 mm K 25



3. Lima Endo
Longitud 25 mm K 30



4. Perio
H1, Perio universal



5. Perio
H2 L, Perio furcación



5. Perio
H2 R, Perio furcación



6. Perio
H3, Perio cureta



7. Condensación guta
S 04



8. Detartraje
Núm. 10 Z
Para la profilaxis



9. Detartraje
Núm. 1 Instrumento
universal



9. Detartraje
Núm. 3 Limpador
coloración



9. Detartraje
Núm. 10 P Instrumento
interproximal



9. Detartraje
Núm. 10 X Limpieza
para bolsas profundas



9. Detartraje
Núm. 2 Instrumento para
cálculos importantes



9. Detartraje
Núm. 1 S Slim.